

Cysterna ADR bez sprawnego ABS

13.08.2019

Patrol wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolował cysternę z nieoczyszczonym zbiornikiem po żrącej substancji niebezpiecznej, w której był niesprawny system wspomagania hamowania - ABS. Kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, a także wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika.



Ciężarówkę z cysterną przystosowaną do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) zatrzymano do kontroli drogowej w Jastrowiu koło Piły w poniedziałek (12 sierpnia). W trakcie sprawdzania stanu technicznego inspektorzy zauważyli na desce rozdzielczej komunikat o awarii układu ABS naczepy. Pod podwoziem naczepy brakowało elementów instalacji układu przeciwblokującego hamulce (ABS).

Zgodnie z zapisami umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, skontrolowana cysterna powinna być wyposażona w sprawny techniczny system ABS. Wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia 2 tys. zł kary.

Kontrola zakończyła się również zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy do czasu usunięcia stwierdzonej usterki układu hamulcowego. Kierowca otrzymał warunkową zgodę na dojazd do myjni cystern z miejsca kontroli ITD.

MEDIA DO POBRANIA



[ADR_13.08.2019_Nr1.jpg](#) (90 KB)



[ADR_13.08.2019_Nr2.jpg](#) (107 KB)



[ADR_13.08.2019_Nr3.jpg](#) (95 KB)