


## Naczepa z wyrwaną osią

07.04.2021

Oś naczepy została wyrwana z mocowań - jak się okazało - w wyniku zdarzenia drogowego w Czechach. Przewoźnik chcąc doprowadzić naczepę do miejsca garażowania zabezpieczył uszkodzony element pasami transportowymi. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wycofali uszkodzony pojazd z ruchu.



6 kwietnia inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadząc kontrole na terenie powiatu kłodzkiego, otrzymali od funkcjonariuszy Straży Granicznej informację, że przez polsko-czeskie przejście graniczne w miejscowości Kudowa Słone wjechał do Polski pojazd, którego naczepa ma widoczne uszkodzenia. Inspektorzy zatrzymali zestaw do kontroli w Kudowie Zdroju. Informacja przekazana przez pograniczników potwierdziła się. Jedna oś naczepy była wyrwana z mocowań. Jak się okazało, do uszkodzenia doszło w wyniku zdarzenia drogowego w Czechach. Zniszczenie elementu nośnego spowodowało również uszkodzenie pozostałych układów i podzespołów pojazdu. Niesprawny był układ hamulcowy, uszkodzony układ ABS, a brak mocowania osi pojazdu powodował pogorszenie stabilności toru jazdy. Uszkodzony był również układ zawieszenia pneumatycznego w którym brakowało poduszek pneumatycznych. Przewoźnik chcąc doprowadzić naczepę do miejsca garażowania zabezpieczył uszkodzony element pasami transportowymi. Wobec przewoźnika inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne, a kierowcę ukarali mandatem karnym za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uszkodzoną naczepę wycofano z ruchu.

### MEDIA DO POBRANIA



naczepabezosi7.04.2021.jpg (818 KB)



napasach7.04.2021.jpg (1 MB)



bezosi4.07.2021.jpg (1 MB)