

Wywrotki z nadmiarem ładunku i bez plandeki

08.11.2019

3,8 tony za dużo ważyła cięższa z dwóch przeładowanych wywrotek, które skontrolował patrol mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Sypki ładunek nie był również odpowiednio zabezpieczony. Kierowców ukarano mandatami. Surowsze konsekwencje finansowe grożą przewoźnikom.



W piątek (8 listopada) na odcinku ekspresowej „siódemki” w pobliżu Grójca inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli dwie czteroosiowe wywrotki z ziemią. Oba pojazdy przewoziły ładunek sypki niezabezpieczony wymaganą plandeką.auta zatrzymano do kontroli i skierowano do pobliskiego punktu przystosowanego do ważenia pojazdów.

Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 32 ton w rzeczywistości ważyły wraz z przewożonym ładunkiem 35,8 tony oraz 33 tony. Nacisk podwójnych osi napędowych pojazdów wynosił 22,3 tony i 21,9 tony zamiast dopuszczalnych 19 ton.

Kierujący zostali ukarani mandatami i dostali zakaz dalszej jazdy do momentu rozładowania nadmiaru ziemi na inne ciężarówki. Teraz wobec przewoźnika z powiatu grójeckiego toczą się dwa postępowania administracyjne. Grozi mu w sumie 4 tysiące złotych kary.

MEDIA DO POBRANIA



Waga_08.11.2019_Nr1.jpg (39 KB)



Waga_08.11.2019_Nr2.jpg (39 KB)