

## Zakaz jazdy dla autobusu z wycieczką

24.06.2019

Swąd spalenizny i dym wydobywający się spod pojazdu - takim autobusem miała dojechać do Zakopanego wycieczka. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Krakowa ze względu na fatalny stan techniczny pojazdu, wydali zakaz dalszej jazdy.



Autobus do kontroli zatrzymali w sobotę (22 czerwca) na autostradzie A4 Inspektorzy ITD z Sekcji Południowej Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej z Krakowa. Już w trakcie zatrzymania uwagę inspektorów zwróciła druga oś pojazdu, spod której zaczął wydobywać się dym. Kord opony znajdującej się na drugiej osi groził wystrzałem. Wyraźnie wyczuwalny swąd spalenizny i dym unoszący się spod kół drugiej osi wskazywał na usterkę układu hamulcowego. W autobusie nie było również koła zapasowego, które stanowi obowiązkowe wyposażenie tego rodzaju pojazdu.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy do czasu usunięcia wad. Na miejsce kontroli przyjechał mobilny serwis, który miał doprowadzić autobus do prawidłowego stanu, a tym samym umożliwić podróżującym bezpieczne dotarcie do celu.

### MEDIA DO POBRANIA



autobus\_1.jpg (249 KB)



autobus\_2.JPG (468 KB)

