

## Iskrząca ciężarówka wycofana z ruchu

12.02.2020

Ciężarówkę, spod której wydobywały się iskry podczas jazdy, zatrzymał patrol z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Kierowca nie zdawał sobie sprawy z poważnej awarii zawieszenia pojazdu.



W środę (12 lutego) inspektorzy GITD zajmujący się kontrolą elektronicznego poboru opłat na warmińsko-mazurskim odcinku ekspresowej „siódemki” koło Olsztynka zauważyli jadącą ciężarówkę, spod której wydobywały się iskry. Kontrolerzy ruszyli za pojazdem i zatrzymali go do kontroli drogowej.

Kierowca był zaskoczony sytuacją. Nie zawał sobie sprawy z usterki. Inspektorzy szybko ustalili przyczynę iskrzenia. Drążek poprzeczny, umieszczony przy trzeciej osi pojazdu, był wleczony po jezdni - brakowało sworznia mocującego. Pojazd miał też nieszczęlny układ wydechowy. Poważna usterka układu zawieszenia mogła skutkować nagłą zmianą kierunku jazdy i doprowadzić do wypadku drogowego. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i wydali zakaz jego dalszej jazdy do momentu usunięcia usterki.

### MEDIA DO POBRANIA



Usterka\_zawieszenie\_12.02.2020\_Nr1.jpg (73 KB)



Usterka\_zawieszenie\_12.02.2020\_Nr2.jpg (119 KB)