

Niekompletny układ hamulcowy naczepy

02.10.2020

Bez klocków, zacisku hamulcowego i z odłączonym przewodem hamulcowym przy jednym z kół naczepy poruszał się zastaw zatrzymany przez inspektorów warmińsko-mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Nie sprawny pojazd wycofano z ruchu.



Ciągnik siodłowy z naczepą został zatrzymany do rutynowej kontroli we wtorek (29 września) przez patrol ITD z Olsztyna. Przy jednym z kół naczepy inspektorzy ujawnili usterkę zagrażającą bezpieczeństwu ruchu drogowego. Brakowało przy nim zacisku, klocków hamulcowych i odłączony był przewód hamulcowy.

Pojazd w takim stanie technicznym nie powinien wyjechać na drogę. Kontrola w tym przypadku zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy i wydaniem zakazu jej dalszej jazdy. Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia 2 tysięcy złotych kary.

MEDIA DO POBRANIA



Naczepa_hamulce_29.09.2020_Nr1.jpg (48 KB)



Naczepa_hamulce_29.09.2020_Nr2.jpg (69 KB)