

Niebezpieczny transport piachu

02.04.2020

Ciężarówkę z poważną usterką układu hamulcowego wycofał z ruchu patrol kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Niesprawną wywrotką przewożono piasek bez odpowiedniego zabezpieczenia.



Inspektorzy zatrzymali samochód w miejscowości Szubin (powiat nakielski) w czwartek (2 kwietnia). Specyficzna budowa ładowni pojazdu - brak tylnej burty i brak rozwiniętej plandeki powodowały, że przewożony piasek wysypywał się na drogę oraz jadące za nim auta.

Wywrotkę skierowano do punktu przystosowanego do ważenia pojazdów. Tam sprawdzono jej tonaż. Rzeczywista masa całkowita trzyosiowej ciężarówki była w normie. Z kolei stan techniczny samochodu budził zastrzeżenia. Inspektorzy ujawnili uszkodzony przewód hamulcowy oraz niesprawne światła cofania.

Usterki skutkowały zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kierowcę ukarano mandatami za niezabezpieczenie ładunku sypkiego i niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

MEDIA DO POBRANIA



Kontrola_piach_02.04.2020_Nr1.jpg (53 KB)



Kontrola_piach_02.04.2020_Nr2.jpg (65 KB)