

Bez opłaty, badania technicznego i polisy OC

24.09.2020

Kontrola z powodu nieuiszczenia opłaty drogowej odkryła wierzchołek góry bardzo poważnych nieprawidłowości. Niesprawny samochód bez ważnych badań technicznych i ubezpieczenia ciągnął niezarejestrowaną przyczepę, a kierowca nie miał prawa jazdy odpowiedniej kategorii – ujawnili inspektorzy z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.



W czwartek rano (24 września) na autostradzie A4 koło Krakowa patrol ITD kontrolował czy nie dochodzi do przypadków unikania obowiązkowej opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Opłaty nie uiszczył kierujący samochodem dostawczym z przyczepą. Kontrola drogowa ujawniła jeszcze szereg innych, poważnych nieprawidłowości.

Ustalono, że dowód rejestracyjny samochodu został zatrzymany przez policję pod koniec grudnia 2018 r. Auto nie miało ważnego badania technicznego ani aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Stan techniczny busa również pozostawiał wiele do życzenia. Wyciekały z niego płyny eksploatacyjne, miał niesprawne oświetlenie, stwierdzono nadmierną korozję nadwozia oraz braki w obowiązkowym wyposażeniu. Kierujący nie okazał również prawa jazdy do kontroli. Ustalono, że nie posiadał on wymaganej kategorii uprawnień do kierowania zatrzymanym zespołem pojazdów.

Inspektorzy ITD zakazali kierowcy dalszej jazdy i ukarali go mandatem karnym. Niesprawny i niedopuszczony do ruchu zespół pojazdów odholowano z miejsca kontroli drogowej. Funkcjonariusze wszczęli postępowanie administracyjne z tytułu naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd po drogach płatnych i powiadomią Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

MEDIA DO POBRANIA



Kontrola_A4_24.09.2020_Nr1.JPG (67 KB)



Kontrola_A4_24.09.2020_Nr2.JPG (71 KB)



Kontrola_A4_24.09.2020_Nr3.JPG (76 KB)



Kontrola_A4_24.09.2020_Nr4.JPG (161 KB)