

## Ciężarówka z nieprawidłowym tachografem

19.02.2021

Kierowca ciężarówki należącej do polskiego przewoźnika rejestrował swoje aktywności na wykresówkach zamiast karcie. Samochód był wyposażony w tachograf analogowy, choć powinien posiadać urządzenie cyfrowe. Ujawnili to w trakcie kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Radomia.



Ciężarówkę zatrzymał patrol ITD na ekspresowej „siódemce” koło Szydłowca w środę (17 lutego). Kierujący rejestrował swoje aktywności na wykresówce, choć powinien na karcie. Ustalono, że samochód zarejestrowano po raz pierwszy 5 września 2006 roku i jest wyposażony w tachograf analogowy. Tymczasem w ciężarówkach z datą pierwszej rejestracji po 1 maja 2006 roku powinien być zamontowany tachograf cyfrowy.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność teraz przewoźnik i zarządzający transportem w firmie. Wobec nich wszczęto postępowanie administracyjne z ustawy o transporcie drogowym. Przedsiębiorcy grozi 10 tys. zł kary, a osobie zarządzającej transportem 2 tys. zł kary.

### MEDIA DO POBRANIA



Tachograf\_ciezarowka\_17.02.2021\_Nr1.jpg (44 KB)