

Jazda testowa bez uprawnień

07.04.2021

Bez uprawnień, bez urządzenia viaBOX, bez wszystkich śrub w kole – tak jazdę próbną naprawianym przez siebie autobusem wykonywał mechanik zatrzymany przez inspektorów z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.



We wtorek (6 kwietnia) małopolscy inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD na autostradowej obwodnicy Krakowa, zatrzymali do kontroli autokar należący do polskiego przewoźnika. Powodem zatrzymania był brak w pojeździe urządzenia viaBOX. Okazało się, że kierującym jest mechanik, który odbywał jazdę testową naprawianym przez siebie autobusem. Nie posiadał on jednak uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem (kat. D). Ponadto na jazdę próbną wybrał się dokręcając przednie koło jedynie na cztery a nie sześć śrub mocujących. Mechanika ukarano 800 zł mandatem karnym i zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu, zakazując również dalszej jazdy. Za brak uiszczenia opłaty elektronicznej wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 1,5 tys. zł.

MEDIA DO POBRANIA



DSCN3149.7.04.2021.JPG (1 MB)



DSCN3147.7.04.2021.JPG (2 MB)