

Wystrzał opony na autostradzie A2

22.07.2021

Jak niebezpieczny jest wystrzał opony przekonał się kierowca polskiej ciężarówki. Na autostradzie A2 stracił panowanie nad prowadzonym zestawem i uderzył w bariery. Na szczęście kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu zdarzenia pojawili się inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego, którzy jechali do punktu kontrolnego. Kontrola czasu pracy kierowcy nie wykazała żadnych nieprawidłowości.



We wtorek (20 lipca), na 256 kilometrze autostrady A2 w kierunku Konina, doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem ciężarówki, która wracała z rozładunku towaru do bazy przedsiębiorstwa. W ciągniku siodłowym wystrzeliła prawa opona na pierwszej osi. Kierujący stracił panowanie nad zestawem i uderzył w bariery energochłonne.

Na miejscu zdarzenia, tuż po zastępie Straż Pożarnej, pojawił się patrol ITD z Leszna, który jechał do punktu kontrolnego przy bramkach do poboru opłat w Żdźarach. Inspektorzy pomogli w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Przeprowadzili też kontrolę czasu pracy kierowcy i dokumentów. Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

MEDIA DO POBRANIA



Wystrzal_A2_20.07.2021_Nr1.jpg (570 KB)



Wystrzal_A2_20.07.2021_Nr2.jpg (363 KB)