

## Jedna kontrola i kilka nieprawidłowości

15.04.2019

Ciężarówkę przewożącą nieprawidłowo zabezpieczone drewno zatrzymał do kontroli patrol małopolskiej ITD. Kierowca nie rejestrował swoich aktywności, a pojazd miał uszkodzone mocowanie zbiornika paliwa.



Załoga patrolu ITD zatrzymała do kontroli transport drewna z powodu niewłaściwego zabezpieczenia ładunku. To był jednak dopiero początek stwierdzonych nieprawidłowości. Okazało się, że kierowca jedzie bez wykresówki w tachografie, czyli nie rejestruje swojego czasu pracy. Oprócz tego jedna z obejm mocujących zbiornik paliwa była mocno skorodowana i nie spełniała swojej funkcji.

Kontrola ITD zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego ciężarówki. Kierowcę ukarano mandatami na kwotę 2 tysięcy 200 złotych. Konsekwencje finansowe grożą także przewoźnikowi, wobec którego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary w wysokości 5 tysięcy 500 złotych.

### PLIKI DO POBRANIA



Krakow\_15.04.2019\_nr1.jpg (78 KB)



Krakow\_15.04.2019\_nr2.jpg (61 KB)