


Niesprawne hamulce i niezabezpieczony ładunek

22.05.2020

Kierowca 40-tonowego zestawu przewoził niezabezpieczony pasami ładunek kostki brukowej na naczepie z niesprawnymi hamulcami. Pojazd zagrażający bezpieczeństwu skontrolował i wycofał z ruchu patrol mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Za poważne zaniedbanie stanu technicznego naczepy i dopuszczenie jej do jazdy przewoźnikowi grozi kara pieniężna. Kierującego ukarano mandatami.



W czwartek (21 maja) na ekspresowej „siódemce” w miejscowości Barak koło Szydłowca inspektorzy ITD zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów, którym przewożono palety z kostką brukową. Kierujący ciężarówką w żaden sposób nie zabezpieczył ładunku przed możliwością niekontrolowanej zmiany miejsca położenia podczas jazdy. Nagły manewr zestawu mógł doprowadzić do wypadnięcia palet z kostką na drogę.

Oprócz tego w trakcie sprawdzania stanu technicznego funkcjonariusze ujawnili niebezpieczne usterki układu hamulcowego naczepy. Tarcza hamulcowa przy lewym kole na trzeciej osi była pęknięta. Natomiast przy lewym kole na pierwszej osi naczepy brakowało zacisku hamulcowego. Na tym nie skończyła się lista stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanym transporcie kostki. Tachograf w ciężarówce nie został poddany kalibracji w odpowiednim terminie.

Kontrola ITD zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów. Kierującego ukarano mandatami za niezabezpieczenie ładunku i stan techniczny naczepy. Otrzymał zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli drogowej do czasu naprawy stwierdzonych usterek oraz prawidłowego zabezpieczenia ładunku. Za poważne zaniedbanie stanu technicznego naczepy i dopuszczenie jej do ruchu surowsze konsekwencje finansowe grożą przewoźnikowi. Wobec niego będzie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kar na kwotę 3 tysięcy złotych.

MEDIA DO POBRANIA



Transport_kostka_21.05.2020_Nr1.jpg (116 KB)



Transport_kostka_21.05.2020_Nr2.jpg (63 KB)



Transport_kostka_21.05.2020_Nr3.jpg (164 KB)



Transport_kostka_21.05.2020_Nr4.jpg (94 KB)



Transport_kostka_21.05.2020_Nr5.jpg (83 KB)