

## Prętami krzesał iskry

09.09.2019

Pręty oparte o betonowe bloczki, ustawione na krawędzi przestrzeni ładunkowej i niespełniający swej roli, luźny pas mocujący. Tak transportowane były materiały budowlane w busie, którego do kontroli zatrzymali inspektorzy z Wrocławia, patrolujący na motocyklach wschodnią obwodnicę miasta.



W piątek (6 września), podczas porannego szczytu komunikacyjnego, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, przemierzając na motocyklach obwodnicę miasta, zauważyli bus przewożący pręty zbrojeniowe. Wystawały one poza obrys samochodu i tarty o nawierzchnię jezdni. Ponadto, na skraju skrzyni ładunkowej pojazdu ułożono bloczki betonowe, które w każdej chwili mogły wypaść na drogę. Samochód poruszał się na zużytych oponach, co było podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Na kierującego nałożono trzy mandaty karne.

### MEDIA DO POBRANIA



Motocykl\_ITD.jpg (320 KB)



Opona.jpg (65 KB)



Prety.jpg (75 KB)

